

2.5 Uwagi końcowe

- całość robót wykonać zgodnie z PB
- roboty powinna wykonać firma /przedsiębiorstwo/ posiadająca niezbędne uprawnienia
- wykonać pomiary powykonawcze geodezyjne
- roboty przedlicznikowe po zakończeniu i skompletowaniu dokumentacji powykonawczej zgłosić do odbioru technicznego w RE Braniewo
- po wykonaniu robót dokonać pomiarów ochrony od porażeń

Opracował:

Franciszek Lichota

upr. 547/EL/82